

Ай Ти Ви групп

Руководство по настройке и работе с модулем интеграции
«ПРХК»

Версия 1.1

Москва 2011



Содержание

СОДЕРЖАНИЕ	2
1 ВВЕДЕНИЕ	3
1.1 Назначение документа	3
1.2 Назначение подсистемы охранно-пожарной сигнализации ПК «Интеллект»	3
1.3 Общие сведения о модуле интеграции «ПРХК»	3
2 НАСТРОЙКА МОДУЛЯ ИНТЕГРАЦИИ «ПРХК».....	4
2.1 Порядок настройки модуля интеграции «ПРХК»	4
2.2 Настройка подключения ПК «Интеллект» к прибору «ПРХК»	4
2.3 Настройка датчиков «ПРХК».....	5
3 РАБОТА С МОДУЛЕМ ИНТЕГРАЦИИ «ПРХК»	7
3.1 Общие сведения о работе с модулем интеграции «ПРХК»	7
3.2 Отображение показания датчиков на карте.....	7

1 Введение

1.1 Назначение документа

Документ *Руководство по настройке и работе с модулем интеграции ПРХК* является справочно-информационным пособием и предназначен для специалистов по настройке и операторов модуля *ПРХК*. Данный модуль входит в состав подсистемы охранно-пожарной сигнализации, реализованной на основе программного комплекса *Интеллект*.

В данном Руководстве представлены следующие материалы:

1. общие сведения о модуле интеграции *ПРХК*;
2. настройка модуля интеграции *ПРХК*;
3. работа с модулем интеграции *ПРХК*.

1.2 Назначение подсистемы охранно-пожарной сигнализации ПК «Интеллект»

Подсистема охранно-пожарной сигнализации (*ОПС*) ПК *Интеллект* выполняет следующие функции:

1. обработка информации, поступающей от охранных панелей, тревожных датчиков, сенсоров и прочих средств извещения;
2. управление исполнительными устройствами – средствами звукового и светового оповещения и пр.

Подсистема *ОПС* состоит из программной и аппаратной частей. В случае построения крупной подсистемы *ОПС* роль ее аппаратной части играет система *ОПС* другого производителя, интегрированная в ПК *Интеллект*. Программная часть подсистемы *ОПС* состоит из модулей интеграции, которые обеспечивают настройку взаимодействия ПК *Интеллект* и аппаратной части.

1.3 Общие сведения о модуле интеграции «ПРХК»

Модуль интеграции *ПРХК* является компонентом подсистемы *ОПС*, реализованной на базе ПК *Интеллект*, и предназначен для обеспечения взаимодействия ПК *Интеллект* с прибором *ПРХК*.

Модуль интеграции *ПРХК* выполняет мониторинг состояний датчиков прибора *ПРХК* и снимает их показания.

2 Настройка модуля интеграции «ПРХК»

2.1 Порядок настройки модуля интеграции «ПРХК»

Настройка модуля интеграции *ПРХК* производится в следующей последовательности:

1. Настроить подключение к прибору *ПРХК*.
2. Настроить датчики *ПРХК*.

2.2 Настройка подключения ПК «Интеллект» к прибору «ПРХК»

Подключение прибора *ПРХК* осуществляется на панели настроек объекта **ПРХК**. Данный объект создается на базе объекта **Компьютер** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы** (Рис. 2.2-1).




Рис. 2.2-1 Объект ПРХК

Подключение прибора *ПРХК* к ПК *Интеллект* происходит следующим образом:

1. Перейти на панель настроек объекта **ПРХК** (Рис. 2.2-2).




Рис. 2.2-2 Панель настроек объекта ПРХК

2. В поле **IP адрес:** необходимо ввести IP-адрес прибора *ПРХК* (см. Рис. 2.2-2, 1).
3. В поле **Порт:** необходимо ввести номер порта прибора *ПРХК* (см. Рис. 2.2-2, 2).
4. Нажать кнопку **Применить** для сохранения изменений (см. Рис. 2.2-2, 3).

Подключение прибора *ПРХК* к ПК *Интеллект* завершено.

2.3 Настройка датчиков «ПРХК»

Настройка датчиков *ПРХК* осуществляется на панели настроек объекта **Датчик ПРХК**. Данный объект создается на базе объекта **ПРХК** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы** (Рис. 2.3-1).




Рис. 2.3-1 Объект Датчик ПРХК

Настройка датчиков *ПРХК* производится следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Датчик ПРХК** (Рис. 2.3-2).




Рис. 2.3-2 Панель настроек объекта Датчик ПРХК

2. Из раскрывающегося списка **Тип**: необходимо выбрать тип внешнего воздействия на датчик (см. Рис. 2.3-2, 1).
3. Из раскрывающегося списка **Канал**: необходимо выбрать адрес датчика (см. Рис. 2.3-2, 2).
4. В поле **Тревожное значение**: необходимо ввести значение, при достижении и превышении которого от датчика будет приходить сообщение **Тревога** (см. Рис. 2.3-2, 3).
5. В поле **Аббревиатура тревожного значения**: необходимо ввести сообщение, характеризующее состояние тревоги на карте (Рис. 2.3-2, 4).
6. В поле **Предупреждающее значение**: необходимо ввести значение, при достижении и превышении которого от датчика будет приходить сообщение **Предупреждение** (см. Рис. 2.3-2, 5).
7. В поле **Аббревиатура предупр. значения**: необходимо ввести сообщение, характеризующее состояние предупреждения на карте (см. Рис. 2.3-2, 6).
8. В поле **Значение неисправности**: необходимо ввести значение, при котором приходит сообщение о неисправности датчика (см. Рис. 2.3-2, 7).
9. В поле **Единица измерения**: необходимо ввести обозначение единицы измерения значения датчика на карте (см. Рис. 2.3-2, 8).
10. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку **Применить** (см. Рис. 2.3-2, 9).

Внимание! Если выбран тип внешнего воздействия на датчик ПСД (предотвращение несанкционированного доступа), то датчик будет иметь два состояния: тревожное (значение датчика равно 1) и нормальное (значение датчика равно 0).

Настройка датчиков ПРХК завершена.

3 Работа с модулем интеграции «ПРХК»

3.1 Общие сведения о работе с модулем интеграции «ПРХК»

Для работы с модулем интеграции *ПРХК* используются следующие интерфейсные объекты:

1. Кarta;
2. Протокол событий.

Сведения по настройке интерфейсных объектов **Карта** и **Протокол событий** приведены в документе *ПК Интеллект. Руководство Администратора*.

Работа с данными интерфейсными объектами подробно описана в документе *ПК Интеллект. Руководство Оператора*.

3.2 Отображение показания датчиков на карте

В ПК *Интеллект* предусмотрена возможность отображения показаний датчиков прибора *ПРХК* на карте. Для этого необходимо для каждого датчика создать два объекта на карте: с типом отображения **Изображение** и с типом отображения **Текст** (Рис. 3.2-1).



Рис. 3.2-1 Отображение показания датчиков на карте

При этом объект с типом отображения **Текст** будет показывать текущее значение датчика, единицу измерения значения датчика, предупреждающее значение и его аббревиатуру, тревожное значение и его аббревиатуру (см. Рис. 3.2-1 и раздел *Настройка датчиков «ПРХК»* данной документации).