

АТМ-Интеллект 9.0

Примечания к релизу

16.11.2016 Компания ITV | AxxonSoft представляет версию 9.0 комплексной системы безопасности для банков на основе платформы ПК «Интеллект»

Новые возможности и доработки

1. Добавлена возможность работы АТМ-Интеллект АРМ и АТМ-Интеллект АРМ ТЦ в качестве сервиса.
2. Добавлена возможность работы модуля VPipeServer в качестве сервиса.
3. Добавлена возможность для АТМ-Интеллект Про подключаться к АТМ-Интеллект АРМ по DNS-имени, а не по IP-адресу.
4. Добавлена возможность титровать чеки банкомата. Данная функция реализована для чекового термопринтера CUSTOM VKP-80II-UE-EM00041.
5. В модуль Перехватчик событий АТМ добавлена возможность получать номер банковской карты клиента из журнала банкомата (ПО TellMe и ПО МАКЗ), а не чтением карты, вставленной в карт-ридер.
6. В модуль Перехватчик событий АТМ добавлена поддержка работы с XFS версии 3.30.

Исправленные ошибки

1. Исправлена ошибка, когда невозможно было установить продукт АТМ-Интеллект АРМ ТЦ.
2. Исправлена ошибка, когда невозможно было получить со старых версий АТМ-Интеллект Про кадры или видеофрагменты, если выбиралась вторая и далее камера.
3. Исправлена ошибка, когда не работал поиск по титрам и видеофрагментам при обращении к старым версиям АТМ-Интеллект Про, работающим на Microsoft Access.
4. Исправлена ошибка, когда в окне просмотра живого видео в режиме работы с видеоархивом при двойном щелчке в области даты не появлялся календарь.
5. Исправлена ошибка, когда ширина и высота интерфейсного объекта «Поиск в архиве» не соответствовали значениям, указанным в настройках.



6. Исправлена ошибка, когда при совместной работе ПК «АТМ-Интеллект» и ПК «Мониторинг» в распределённой конфигурации не запускался ПК «Интеллект».
7. Исправлена ошибка, когда при установленном ПК «Мониторинг» установка ПК «АТМ-Интеллект» выполнялась в режиме обновления. В результате ПК «АТМ-Интеллект» не устанавливался, и его было невозможно удалить из системы.
8. Исправлена периодическая ошибка, когда при удалении Объекта охраны на АТМ-Интеллект АРМ он исчезал из дерева объектов ПК «Интеллект», но оставался в интерфейсном объекте «АТМ Мониторинг».
9. Исправлена ошибка, когда после загрузки ранее сохранённой конфигурации Объекта охраны он переставал работать.
10. Исправлен ряд мелких ошибок.
11. Исправлена и доработана документация.

