



Видеоотчет

Описание объекта	все объекты
Тип отчёта	📹 видеокadres - тревоги
Дата начала	15.06.2018
Время начала	00:00:00
Дата окончания	15.06.2018
Время окончания	23:59:59

OK Отмена

1. , . , ,

2. . :
a. ;
b. .

Видеоотчет

Описание объекта	все объекты
Тип отчёта	все объекты
Дата начала	пр. Невский д.10 ул. Софийская д. 47
Время начала	00:00:00

3. . :

- a. - . , (. .)
b. - . ,
c. - . ,
d. - . ,

Видеоотчет

Описание объекта	все объекты
Тип отчёта	📹 видеокadres - тревоги
Дата начала	📹 видеокadres - тревоги
Время начала	📹 видеокadres - прочее
Дата окончания	📹 видеокadres - тревоги
Время окончания	📹 видеокadres - прочее

4. - . , . , .

OK. .

• •

Масштаб: 100%

Дата создания отчета: 15.06.2018 14:27:35

Видеоотчет - тревоги

ID: 550016 ТРЕВОГА: ВИБРОДАТЧИК



Камера 1 (1) (768 x 576)

15.06.18
13:35:15.000

Объект: ул. Софийская д. 47 (550016)
Дата-Время на объекте: 15.06.2018 13:35:15.000

Page 1/1

«Аххон».

Результат поиска в локальном видеоархиве

Номер	Объект	Камера	Тип тревоги	Дата	Время
1	пр. Невский д.10 (550017)	Камера 3 (3)	Датчик замка	15.06.2018	15:33:17.000

Файл присутствует в архиве

Аххон Проигрыватель



3

15:33:07
15.06.2018

Фрагмент: "ТРЕВОГА"

работано записей: 1840

00:00:00 15:33:07 15/06/2018 00:00:18

Просмотр Закреть